


808015C KIT DE RECAMBIO JUNTAS PARA VÁLVULA DE BOLA CON CHAQUETA CALEFACTORA - JUNTA ESTÁNDAR



Kit de recambio de juntas para válvula de bola

Aplicable a los siguientes artículos:
Art. 15 con chaqueta

DN	CODICE PTFE
40	808015C03410
50	808015C03810
65	808015C04410
80	808015C04810
100	808015C05410
125	808015C05810

POSICIÓN	DENOMINACIÓN	PIEZAS	MATERIAL
1	Sello bola	2	PTFE
2	Sello manga	1	PTFE
3	Sello brida	1	PTFE
4	Sello inferior alfiler	1	PTFE
5	Sello superior alfiler	1	PTFE
6	OR de junta alfiler	1	FKM
7	OR di tenuta flangia	1	EPDM

